

## 市道愛護（道路整備）作業 市道大野線

市道大野線の現状

下大野墓地から終点迄の市道が、倒木等により車両通行不可能な状態になっている。落ち葉等も堆積し管理が行われていない。

